

LE FAMILISTÈRE DE GUISE

ACCUEIL DÉCOUVRIR RESSOURCES LES COLLECTIONS LE PAVILLON CENTRAL EN CHANTIER



LE PAVILLON CENTRAL EN CHANTIER

Photographe : anonyme
Lieu : Guise
Date : 1864

Le pavillon central en chantier. Photographie anonyme, 1864. Collection Familistère de Guise (inv. n° 1976-1-16). Crédit photographique : Familistère de Guise, 2018.

Technique : carton ; épreuve photographique sur papier albuminé

Mesures : H. 14,9 x 22,2 cm

Domaine : photographie

Acquisition : fonds ancien du musée municipal de Guise, transféré en 2006.


Inventaire n° : 1976-1-16

Notice :

La vue prise du sud montre le pavillon central à la fin du chantier de construction. La deuxième unité d'habitation du Palais social est entreprise en juillet 1862 et est achevée en novembre 1864. Le pavillon central est habité au cours de l'été 1865. La photographie a été réalisée à la fin de 1864 ou au début de 1865 : seul le belvédère, au sommet de l'avant-corps, reste à achever et l'absence de rideaux aux fenêtres indique que les appartements ne sont pas encore occupés.



Le pavillon central en chantier (détail). Photographie anonyme, 1864. Collection Familistère de Guise (inv. n° 1976-1-16). Crédit photographique : Familistère de Guise, 2018.



L'image fournit des renseignements intéressants sur le chantier de construction et sur le projet de Jean-Baptiste André Godin. L'espace devant l'édifice sert de zone de chantier. Autour de la baraque de direction des travaux, sont entreposés les matériaux de construction : du sable, du bois et aussi, sur la droite de la baraque, vraisemblablement, des carreaux de terre cuite destinés à paver les sols des appartements. La façade ouest, à gauche sur la photographie est intégralement percé de fenêtres, comme si la dernière aile du Palais social, l'aile droite, pouvait ne pas être édifiée. Les traces de ces percements subsistent aujourd'hui dans le bâtiment de liaison des deux immeubles, construit en 1878. La construction est élevée sur un niveau de caves à demi enterré pour protéger l'habitation des inondations causées par les crues de l'Oise. Une fois le pavillon central achevé, la zone de chantier sera complètement remblayée pour former le sol

LE FAMILISTÈRE DE GUISE

Le pavillon central en
chantier (verso).
Photographie anonyme,
1864. Collection
Familistère de Guise
(inv. n° 1976-1-16).
Crédit photographique :
Familistère de Guise,
2018.

Mots-clés :

**Œuvres en
rapport :**

définitif de la place du Familistère, de plain-pied
avec les entrées des immeubles d'habitation.

L'épreuve est montée sur un carton au revers
duquel est collé le portrait photographique d'un
ecclésiastique.

Source :

Paris, Bibliothèque centrale du Conservatoire
national des arts et métiers, fonds Godin, FG 10
(1) : notes diverses sur les travaux du pavillon
central.

pavillon central du Palais social ; chantier



Le Palais social à l'achèvement du pavillon central

Notice créée le 26/10/2018. Dernière modification le 30/10/2018.